


**Уважаемые Партнеры! По вопросам приобретения данного крепежа и оборудования для его установки, просьба обращаться в офис нашей компании по телефонам: +7 (495) 781-42-49, +7 (495) 781-21-63. Контактное лицо: Коршунов Василий.**

**Пуклевка, клинч, холодная сварка**- способ крепления металлических деталей путём холодной формовки точечного геометрического замыкания материала под действием пуансона и матрицы. Металлические листы или профили соединяются между собой посредством локальной деформации материала. При этом речь может идти о двухслойных или же многослойных соединениях.


**Пуклевка** – применяется для неразъемного соединения листовых или тонкостенных профильных деталей между собой, без использования специального крепежного элемента.

### **Преимущества**

- Высокая производительность и низкая себестоимость продукции для массового производства.
- Прочное неразъемное соединение различных по свойствам материалов.
- Отсутствие крепежных элементов.



Формовка замыкания



Инструмент